


VEDANTES DE CAMISA – K29



MATERIAL	PRESSÃO Max-bar	Temperatura Max - °C	Velocidade Max – m/s
PU+POM	≤ 400	-40 A 100	< 0,5

COMPOSIÇÃO DO VEDANTE	
PU	75 – 90SH
POM	75 – 80SH

$$s \text{ (m/s)} = \frac{[\text{shaft } \varnothing \text{ (mm)} \times \text{speed (rpm)} \times \pi]}{60,000}$$