


VEDANTES DE CAMISA – K31



MATERIAL	PRESSÃO Max-bar	Temperatura Max - °C	Velocidade Max – m/s
PU+nbr+pom	≤ 630	-35 A 100	< 0,5

COMPOSIÇÃO DO VEDANTE	
PU	75 – 90SH
Nbr	70 – 85 sh
POM	90 SH

$$s \text{ (m/s)} = \frac{[\text{shaft } \varnothing \text{ (mm)} \times \text{speed (rpm)} \times \pi]}{60,000}$$